

UBS Novo Horizonte

Foi feito roçagem

Foto de como estava antes



Foto de como ficou depois



UBS Antônio Lucas de Souza





UBS Anisio Silva

Foi feito roçagem

Foto de como estava antes



Foto de como ficou depois



UBS Gentil Caneiro Brito

Foi feito roçagem

Foto de como estava antes



Foto de como ficou depois



UBS Antônio Carlos Pereira

Foi feito roçagem

Foto de como estava antes



Foto de como ficou depois

