



LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA

I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se o presente Laudo Técnico referente a vistoria realizada na **BAIXÃO DA ALEGRIA, DENTRO DA VICINAL 19** que visa subsidiar contratação de empresa de engenharia para implantação, recuperação, revitalização ou manutenção das estradas vicinais no município de **RORAINÓPOLIS**, localizado no Estado de Roraima.

• Objetivo:

Análise preliminar da condição de estabilidade, deterioração da estrutura da unidade escolar, suas anomalias e falhas aparentes, com determinação do estado de conservação e grau de risco.

• Metodologia:

O trabalho em questão consiste na realização de vistorias in loco identificando a atual situação de trafegabilidade, seção transversal e identificando pontos de melhoria

• Nível de Inspeção:

Esta inspeção é realizada “in loco” com objetivo superficial de avaliação das estradas vicinais do município **RORAINÓPOLIS/RR**.

II – ANÁLISE:

Km 0,5 – Existência de ponte madeira 10mt

Km 1,1 – Existência de corpo de bueiro 80 cm

Km 1,6 – Necessidade de implantação de corpo de bueiro

Km 2,1 – Existência de ponte madeira 10 mt



Km 2,3 – Necessidade de implantação de corpo de bueiro

Km 2,4 – Necessidade de implantação de corpo de bueiro

Km 2,6 – Necessidade de implantação de corpo de bueiro

Km 12,7 – Existência de corpo de bueiro 60 cm

Km 3,3 – Necessidade de implantação de corpo de bueiro

Km 3,5 – final da Vicinal

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto acima, percebe-se que a estrada vicinal alvo da vistoria, necessita de estudos completos visando a contratação de empresa de engenharia para realizar serviços de implantação/recuperação de estradas vicinais com construção de pontes

Este é o parecer, salvo melhor juízo.

Rorainópolis/RR, 21 de dezembro de 2025.

Neozito Sousa de Almeida Junior
Engenheiro Civil – CREA 0915410010RR

PROJETOS | CONSTRUÇÕES