

ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

LOCALIZAÇÃO:

RORAINOPOLIS / RORAIMA

SONDAGEM À PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SOLO



BOA VISTA
dez/25

ÍNDICE

Índice

SONDAGENS A PERCUSSÃO (SPT) E CROQUI

1. Apresentação
- 2 . Generalidades
3. Croqui do furo
- 4 . Perfil individual do furo de sondagem – SPT.
- 5 . Relatório Fotográfico.

APRESENTAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

A EMPRESA RC CONSULTORIA LTDA , APRESENTA O
RELATÓRIO DE SONDAAGEM EXECUTADO - RORAINOPOLIS -
RR

GENERALIDADES


2. GENERALIDADES

Compõe o presente Trabalho, de sondagem SPT de reconhecimento geotécnico, onde foi executados 03 (TRÊS) furos de sondagem (SPT), até o impenetrável

CROQUI



PERFIS INDIVIDUAIS DE SONDAGEM



CONTRATO:

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO (S.P.T.)

NBR - 06484/1980

INTERESSADO: ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Início da Sondagem:	1-dez-25
---------------------	----------

EMPREENDIMENTO:

Término da Sondagem: 1-dez-25

LOCAL DA SONDAAGEM: **RORAINÓPOLIS / RORAIMA**

Sondagem Número: **SP-01**

ALTITUDE

EM BOA VISTA EM ALGUNS LUGARES O NÍVEL D'ÁGUA PODE ALTERAR EM MAIS DE 2,00m NOS PERÍODOS DE INVERNO / VERÃO.

Motivo da paralisação: ☐ Lençol d'agua ☐ Cota do Projeto ☐ Instabilidade das paredes

☐ Extrato Rochos ☒ Terreno Resistente ☐ Outro: a pedido do cliente

Avanço:

TH - Trado helicoidal

CA - Circulação de água TC

- Trado concha

P - Percussão

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA:

SECO

OBS: Medido 24h após o término da perfuração


**Profundidade de :
6,74**

SONDADOR: MOESES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fone:(95) 3623-7986

rcenge@uol.com.br



CONTRATO:

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO (S.P.T.)

NBR - 06484/1980

INTERESSADO: ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Início da Sondagem:	1-dez-25
---------------------	----------

EMPREENDIMENTO:

Término da Sondagem: 1-dez-25

LOCAL DA SONDAAGEM: **RORAINOPOLIS / RORAIMA**

Sondagem Número: **SP-02**

ALTITUDE

EM BOA VISTA EM ALGUNS LUGARES O NÍVEL D'ÁGUA PODE ALTERAR EM MAIS DE 2,00m NOS PERÍODOS DE INVERNO / VERÃO.

Motivo da paralisação: ☐ Lençol d'água ☐ Cota do Projeto ☐ Instabilidade das paredes

☐ Extrato Rochos ☒ Terreno Resistente ☐ Outro: a pedir

Avanço:

TH - Trado helicoidal

CA - Circulação de água TC

- Trado concha

P - Percussão

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA:

SECO

OBS: Medido 24h após o término da perfuração


**Profundidade de :
6,41**

SONDADOR: MOESES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fone:(95) 3623-7986

rcenge@uol.com.br



CONTRATO:

PERFIL INDIVIDUAL DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO (S.P.T.)

NBR - 06484/1980

INTERESSADO: ASC BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA

Início da Sondagem:	1-dez-25
---------------------	----------

EMPREENDIMENTO:

Término da Sondagem: 1-dez-25

LOCAL DA SONDAAGEM: **RORAINÓPOLIS / RORAIMA**

Sondagem Número: **SP-03**

ALTITUDE

EM BOA VISTA EM ALGUNS LUGARES O NÍVEL D'ÁGUA PODE ALTERAR EM MAIS DE 2,00m NOS PERÍODOS DE INVERNO / VERÃO.

Motivo da paralisação: ☐ Lençol d'água ☐ Cota do Projeto ☐ Instabilidade das paredes

☐ Extrato Rochos ☒ Terreno Resistente ☐ Outro: a pedido

Avanço:

TH - Trado helicoidal

CA - Circulação de água TC

- Trado concha

P - Percussão

PROFUNDIDADE DO NÍVEL D'ÁGUA:

SECO

OBS: Medido 24h após o término da perfuração

**Profundidade de :
6,63**

SONDADOR: MOESES

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Fone:(95) 3623-7986

rcenge@uol.com.br

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



